




SCOPE 8 INSPECTIE

De scope 8 inspectie conform de NEN 3140 beoordeelt op een eenduidige wijze de veiligheid met betrekking tot de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Deze inspectie richt zich op uw totale elektrotechnische installatie, met als doel aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.





Onze werkwijze



Inspectieplan Scope 8

Alvorens we starten met de inspectie zullen we een inspectieplan opstellen. Hierin leggen we samen met u belangrijke zaken vast zoals de omvang van de inspectie, wordt de steekproefgrootte vastgelegd en wordt vermeld wie de bevoegde personen zijn.



Inspectie

Als u akkoord geeft op het inspectieplan zullen we overgaan naar de inspectie. De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving. Aansluitend wordt er door onze inspecteur een thermografisch beeld van uw schakel/- verdeelinrichting gemaakt om zo overbelaste eindgroepen en slechte verbindingen snel te constateren.



Inspectierapport

De uitkomsten zullen we vastleggen in een inspectierapport. In dit rapport wordt er een installatieoverzicht weergegeven inclusief foto's van gebreken en eventuele reverentie nummers. De metingen en beproevingen evenals de geconstateerde gebreken zullen hier ook in worden weergegeven.

Doormiddel van deze inspectie creëert u inzicht in elektrotechnische veiligheidsrisico's

E: info@x-spection.nl
I: www.x-spection.nl

• Scope 8 inspecties • Scope 10 inspecties • Scope 12 inspecties • NEN 2767 inspecties • Meerjaren onderhoudsbudgettering • QuickScans wet- en regelgeving • QuickScans onderhoudskwaliteit

